


分解図 α型電気トリ

単相 MTSB型 (標準)

電装品 単相100V



分解図符号 セット	部品名
76	電磁接触器
181	十字穴付なべ小ねじ
80	端子台取付板
183	十字穴付なべ小ねじ
82	6P端子台
184	十字穴付なべ小ねじ
110	コンデンサー単相100V
185	十字穴付なべ小ねじ
111	コンデンサー単相200V
186	十字穴付なべ小ねじ
189	整流器
190	十字穴付なべ小ねじ
75	十字穴付なべ小ねじ・ばね座金付
84	スイッチケースセット
85	スイッチケースパッキン
87	危険シールA
93	ネームプレート
86	十字穴付なべ小ねじ・ばね座金付
95	渡りケーブルセット
96	電源ケーブルセット
125	ケーブル吊り具
126	ジャックル
99	結合金具
100	コード押え金具(渡り線用)
101	十字穴付六角ボルト・ばね座金付
102	コード押え金具(電源用)
103	十字穴付六角ボルト・ばね座金付
131	モータブラケットセット
133	ボールベアリング
132	電磁ブレーキセット
137	角ハブ
138	E型止め輪
150	ブレーキカバーセット
155	ブレーキカバーパッキン
156	十字穴付なべ小ねじ・ばね座金付

分解図符号 セット	部品名	分解図符号 セット	部品名	分解図符号 セット	部品名	分解図符号 セット	部品名	分解図符号 セット	部品名
1	ギヤ側サイドプレートセット	16	ブレン側サイドプレートセット	36	ギヤケースパッキン	45	ボールベアリング	65	電装品ケース
4	ブラケット	20	六角ボルト(上)	37	ギヤケースセット	46	O形止め輪(軸用)	66	六角穴付ボルト
5	六角ボルト(下)	21	六角ナット	39	ボールベアリング	47	モータセット	67	ばね座金
6	六角ナット	22	ばね座金	40	ボールベアリング	49	危険シールB	68	アイボルト・ばね座金付
7	ばね座金	24	ブレンローラセット	41	六角穴付ボルト	51	ロータセット	69	コード押え金具(モータ線用)
8	O形止め輪(軸用)	31	吊り軸	42	ばね座金	61	モータ取付ボルト	70	十字穴付六角ボルト・ばね座金付
9	ギヤローラセット	32	割ピン	43	第2ギヤ	62	六角袋ナット	72	電装品セット
13	キープレート	35	アジャストカラー	44	第3ギヤ	63	ばね座金	73	電装品取付板


※黒線部の部品は灰色の部品に含まれております。
 例：No.47モータセットにNo.49も含まれております。
 ※黒線部の単体部品販売もしております。

単相電気トリ式単相(二速型)

α SB/ α HBMSTB-006~049

1 ϕ 電源

※1 AC100V 50/60Hz
※2 AC200V 50/60Hz



記事


- ※1は α SBの場合、※2は α HBの場合です。
- ()内の色は、 α SB/ α HB-025、049の場合です。

単相電気トリ式単相(一速型)

α S/ α HMTSB-006~049

1 ϕ 電源

※1 AC100V 50/60Hz
※2 AC200V 50/60Hz



記事


- ※1は α Sの場合、※2は α Hの場合です。
- ()内の色は、 α S/ α H-025、049の場合です。

単相電気トリ式単相(無段速型)

α SV/ α HVMTSB-006~049

1 ϕ 電源

※1 AC100V 50/60Hz
※2 AC200V 50/60Hz



記事


- ※1は α SVの場合、※2は α HVの場合です。
- ()内の色は、 α SV/ α HV-025、049の場合です。

単相電気トリ式単相(二速選択型)

α SW/ α HWMTSB-006~049

1 ϕ 電源

※1 AC100V 50/60Hz
※2 AC200V 50/60Hz



記事

- ※1は α SWの場合、※2は α HWの場合です。
- ()内の色は、 α SW/ α HW-025、049の場合です。

単相電気トリ

MTSB

1 ϕ AC100V 50/60Hz

1 ϕ AC200V 50/60Hz

